

StanSolv AF-18

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- **Material** Nitrilo
- **Longitud (cm)** 33
- **Grosor (mm)** 0.46
- **Muñeca** Puño recto
- **Color** Verde
- **Acabado interior** Flocado
- **Acabado exterior** Textura grabada
- **Talla / EAN** 6 7 8 9 10 11
- **Embalaje** 12 pares/bolsa - 72 pares/cartón



RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 3



JKL



4101

Símbolos



PELIGROS MECÁNICOS EN 388

NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-5 0-4 0-4

Resistencia a la perforación
Resistencia al desgarro
Resistencia a los cortes
Resistencia a la abrasión



PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA EN 374



MICROORGANISMOS EN 374



CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA EN 421



CALOR Y FUEGO En 407

NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
Resistencia al calor radiante
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor de contacto
Comportamiento al fuego



PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA EN 374

Código Producto
letra químico

A	Methanol
B	Acetona
C	Acetonitrilo
D	Diclorometano
E	Carbono Disulfuro
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetrahidrofurano
I	Acetato de etilo
J	n-Heptano
K	Sosa cáustica al 40%
L	Ácido sulfúrico al 96%



PELIGROS DEL FRÍO EN 511

NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0 ó 1

Permeabilidad en el agua
Resistencia al frío de contacto
Resistencia al frío convectivo

Si necesita información adicional: www.mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Excelente destreza, debido al ajuste de los guantes
- El flocado interior ofrece comfort y absorbe la transpiración durante jorandas largas
- El grabado en forma de Z ofrece un excelente agarre, aun en materiales difíciles de sujetar

PRINCIPALES USOS

industria automovilística/mecánica

- Mecanismo de pequeñas piezas grasientas
- Mecanismos de piezas pequeñas, grasientas y sin grasa

Industria química

- Tareas comunes de manipulación
- Manipulación y transporte de sustancias químicas (disolventes)

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

- Se recomienda verificar que los guantes son los adecuados para su uso, debido a que las condiciones de las pruebas de laboratorio CE pueden diferir de las estaciones de trabajo. Las personas con sensibilidad a los ditiocarbamatos y los tiazoles no deben usar estos guantes. Ponerse los guantes sobre las manos limpias y secas. No usar los guantes en contacto con un químico por un tiempo mas largo que el que indica la prueba. Para conocer este tiempo busque en la página www.mapa-pro.com o contacte al servicio técnico de MAPA PROFESSIONNEL. Puede utilizar dos pares cuando este en un largo contacto con el químico. Doblar la última parte de la manga para evitar que un químico peligroso se resbale sobre el brazo. Inspeccione los guantes de agujeros o rasgaduras antes de usarlos

Condiciones de almacenamiento

- Almacenar los guantes en su empaque original , protegerlos de la luz, humedad y calor.

Condiciones de lavado

- Antes de quitarse los guantes, limpiarlos apropiadamente:- en uso con pinturas, pigmentos y tintas: Limpiarlos con una toalla impregnada de un solvente adecuado y secarlos con una toalla seca. -en uso con un solvente (alcoholes, diluyentes, ect.): secarlos con una toalla seca- en uso con acido o alcaloides: enjuagar los guantes en agua de la llave y secarlos con una toalla seca Precaución: uno uso inapropiado de los guantes o llevarlos a un proceso de limpieza o lavandería que no ha sido específicamente recomendado puede afectar los niveles de desempeño

Contacto de alimentos US

- FDA 21CFR 177.2600

LEGISLACIÓN

Este producto no esta calcificado como peligroso de acuerdo a la directiva 1999/45/EC del parlamento y concejo Europeo. Este producto no contiene ninguna sustancia de alta preocupación de acuerdo a la regulación n° 1907/2006 del parlamento y concejo Europeo (REACH)

- **Certificado de examen de tipo de la CE** : 0072/014/162/04/06/0029
- **Emitido por el ente aprobado n°** : 0072
I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX